



1-Corniche des Alhas- exemple d'usure et de rouille sur le câble



2- Corniche des Alhas- exemple d'usure et de rouille sur le câble



3- Etat des attaches du câble de la corniche des Alhas



4- Entaille effectuée sur le passage du premier torrent en sortie de la cornihe des Alhas



5- Passage sur le torrent avant le pont (sortie corniche des Alhas)- gros arbre obstruant le passage qui déjà délicat devient difficile



5 bis



5 ter



05/18/2016 13:16



7



8- Débris d'arbre sur le chemin en forêt



9- Autre signalétique débordant sur les balises FFRP. Seul cas observé, les autres signalétiques ayant été apposées à proximité mais sans gêne



10- Piste obstruée : arbre tronçonné et piste dégagée



10 bis



11- Avant : Passage obstrué par des débris de sapin- déblayage 15 mn environ



12- Après : passage dégagé



13- Arbre en travers de la piste- passage possible sans grande gêne



14- Garde-corps pour animaux mis en place par le berger



15- Tronc d'arbre obstruant la piste- passage possible



16- Avant : Déchet d'arbres sur piste



17- Après : passage libéré



18- Poche d'eau importante sur la piste



19- Filet en bordure de piste ??



20-



21- Eboulement de rocher, pierres et arbres. Passage difficile (trait rouge) surtout avec un gros sac



22- Quelle est la stabilité au-dessus du chemin ?



23- Abatis juste avant l'éboulement (sens Ouest vers Est)- stabilité au-dessus du chemin ?



24- l'abatis



25- l'abattis- au-dessus du chemin



26- Urgence 1 : vue de l'abattis et du passage difficile

